

تقرير فني حول الأسلوب المتبعة في تركيب ألواح الحوائط الغير حاملة

* مقدمة


تم إعداد التقرير بواسطة مهندسي الإدارة الفنية للشركة المصرية الإيطالية للبناء الحديث (إيكو) بناء على الطلب المقدم من الإدارة الهندسية لمهندسي مشروع دريم لاند (نموذج باهاما) وذلك لتحديد الخطوات المتبعة لتركيب واستلام الحوائط واللوازم الخاصة لتركيب الحلوى للشاليه والأبواب.

١ - تثبيت ألواح في البلطة الخرسانية


يتم تثبيت ألواح في البلطة الخرسانية والأعمدة عن طريق أشایر من جهة واحدة بطول ٥٠ سم يتم تزريع ١٠ سم من طولها في البلطة والباقي لثبيت ألواح القوم ، المسافات بين أسياخ الأشایر ٣٥ سم كما هو موضح في الرسم.

ملحوظة تثبيت الأشایر من الجانبين غير مفضل و ذلك لصعوبة تركيب ووضع ألواح.


إشارة ٦
أو ٨ مم



تفصيله (١)



تفصيله (١)



تفصيله (٢)

يراعى تريبيط ألواح فيما بينها جيداً في منطقة التداخل بين الشبكتين لكلا القاطوعين (الأمامية والخلفية) باستخدام سلك الرباط والكلابة وذلك لضمان الربط بين ألواح و عدم وجود فواصل في مرحلة البياض كما هو موضح بالرسم


تم تدبره
٢٠١٠/١١/٢١

بالرسم

مكتب الاستشارات الهندسية
إيكو
أ.د / على عبد الرحمن
رقم التسجيل: ٢٠٢٠٢١٣

صفحة ١ على ٥



٣ - تثبيت الألواح مع الأعمدة والكمارات في مرحلة البياض



يراعى إضافة شبكة من القير بعرض ٢٠ سم في الفواصل بين الألواح والأعمدة والكمارات ، يراعى عمل طبقة من الطرطشة ثم تركيب الشبكة وإكمال الطبقة الثانية من البياض النهائي كما في الشكل المقابل.


٤ - إضافة حديد حول فتحات الأبواب والشبابيك

عند فتحات الأبواب والشبابيك يراعى إضافة شبكة RG2 بزاوية ٤٥° من الناحيتين كما هو موضح بالرسم كما هو موضح بالرسم المقابل و ذلك لتفادي الشروخ المائلة حول الفتحات.




للسنة
٢٠١٠/٩
مكتب الاستشارات الهندسية
إيكو
أ.د / على عبد الرحمن
رقم القيد ٢/٦٤٣


٥ - تفصيلة تثبيت الخابور البلاستيك لحمل مختلف الإكسسوارات



يراعي استخدام الشنيور في ثقب الحوائط ، بالقطر المطلوب (لا يقل عن ٨ مم لحمل وزن لا يزيد عن ٣٠ كج) ، كما هو موضح بالرسم المقابل. يراعي الا يتعدى طول الخابور البلاستيك عن ٥ سم حتى يكون التثبيت خالصاً في طبقة الخرسانة .



تفصيله (٣)




تثبيت الأدوات الصحية من خلال خوص بسمك ٣ مم
حديد في داخل الحوائط

لله
سبحانه
وآللهم
أنتَ أعلم
٢٠١٠/١١/٨٩

مكتب الاستشارات الهندسية
إيكو
أ.د / علي عبد الرحمن
رقم القيد: ٤٧٤٢


٦ - تفصيلة تثبيت الحلق الزفر في قواطع الفوم

يراعى تركيب كائنات بالتبادل في الحلق الزفر في الجهازين الواقع **٦** كائنات لكل باب و**٤** كائنات للشباك وذلك بعد وزن الحلق ويعد التأكيد من الوزن بعد تركيب الكائنات.



٧ - تفصيلة تركيب الجنش في السقف

في الشكل المقابل تفصيلة تركيب الجنش في السقف من كلا النوعين (نو الأعصاب و بدون أعصاب).





٢٠١٩/١٠/٢٩
لـ

مكتب الاستشارات الهندسية
إيكو
د/ علي عبد الرحمن
رقم القيد: ٢٠٢٣٢

٨ - خطوات أعمال البياض

يراعي قبل البدء في أعمال البياض التأكد من أن الزوايا في الغرف والأركان جميعها 90° وأن الحوائط راسية تماماً.
عمل جميع التوصيلات من كهرباء و مصدر تذية مياه و صرف و خلافه.
عمل طبقة من الطرطشة باستخدام المسطرين
عمل طبقة أولي من البياض بمونة الأسمنت بسمك ٢ سم باستخدام المسطرين
يراعي أن يكون الرمل متدرج جيداً كما هو موضح في الصورة في الأسفل
تكميل الطبقة الثانية (النهائية) من البياض.
يراعي عمل البياض على طبقات إذا زاد سمكه الكلي عن ٣ سم و ذلك تفادياً للشروخ.



med
م. س. م.
٢٠١١٢٩

مكتب الاستشارات الهندسية
إيكو
أ.د / علي عبد الرحمن
رقم القيد: ٢٦٤٣